

Vedle vaší stolyce sviští data v optice


- 11.2. v 11:02
- 6 let vývoje



Savo vede :-)



Špatně uložená spona




Deinstalace chráničky a spon

- Vyzkoušeno v ostrém provozu
- Trvá to, ale jde to -:)
- deinstalace chráničky i spony za chvíli na videu

Čištění tažením za robotem

- Kontinuální rychlost
- Úspora vody – hlavně kvůli nosnosti dodávky
- Nahoru „rotačkou“, dolů „hříbkem“
- a nyní videa :-)

„čmouha“ po deinstalaci



olicky2

teční uzel vstupní šachta >retr

Nová satelitní kamera

- V řadu v místě odbočení vysune kameru do přípojky – nalezení zasypané šachty, kontrola průběhu instalace a inspekce přípojek z řádu



Nový vyhledávač

- Šipky místo tónu
- Zaučení do 5 sec (testováno na vlastních technicích)
- K vyzkoušení na stánku



Cíl - aby to mělo i ekonomiku

- Instalace spony do přípojky v jednotkách minut
- Instalace spon do segmentu řadu do 2 hodin
- Zácvak chráničky přípojky i řadu do hodiny
- Během 8 hodin tým 4 lidí udělá 1 segment (50m řadu, 2 přípojky v šachtách, 2 průběžné)

Aktuálně za den jsme udělali

- 1 segment řadu pokud má přípojky, včetně zácvaku chráničky
- 2 segmenty řadu bez přípojek, včetně zácvaku chráničky
- dvě přípojky včetně zacvaknutí chráničky
- Ale také jen jednu sponu, když se pokazil robot...

Tým 2-3 pomocníci a jeden operátor robota

Celkem nainstalováno

- Cca 400 m řadu
- 11 přípojek přímo z šachtice (máme 12 platících zákazníků)
- Chtěli bychom letos doinstalovat i přípojky připojené z průběžného řadu

Cestou, necestou...



Děkuji za pozornost

Michal Najman

najman@za200.cz